

Model: TESLA TE-3000

Platnost od: 08.12.2022

Verze FW: L-24 z 18.11.2022

Jaké změny obsahuje aktualizace:

- 1) Oprava chyby- náhodné „zamrznutí“ při vložení USB Flash do přijímače.

Aktualizace přijímače:

- 1) Přijímač je navržen tak, aby pomocí OTA (Over-The-Air) upozornil na novou verzi SW. OTA pro verzi L-24 bude spuštěna v lednu 2023.
- 2) V případě, že se aktualizace nezdaří je možné využít aktualizaci pomocí USB disku viz. postup níže.

Postup USB aktualizace:

- 1) Aktuální verzi SW naleznete <https://data.inter-sat.cz/?dir=Tesla/Tesla%20TE-3000/L-24%20z%2018.11.2022>
- 2)
- 3) Do vašeho PC si uložte soubor s koncovkou zip.
- 4) V PC rozbalte zip soubor
- 5) Na USB disk formátovaného na FAT32 nahrajte 2 rozbalené soubory cfg a sig připojte USB disk do vypnutého přijímače.
- 6) Zapněte napájení přijímače (síťový adaptér) do zásuvky
- 7) Po chvíli se na TV obrazovce objeví průběh aktualizace, vyčkejte na dokončení aktualizace (cca 1 min.)
- 8) Vypněte napájení přijímače.
- 9) Odpojte USB disk.
- 10) Zapněte napájení přijímače.
- 11) Doporučuje se provést tovární nastavení a přijímač znovu naladit.

POZOR

Nikdy neodpojujte zařízení USB z přijímače nebo přijímač ze sítě během aktualizace. Mohlo by dojít k poškození přijímače a záruka bude neplatná!