

Model: TESLA Alma 2820 s LAN konektorem

Platnost od: 10.11.2022

Verze FW: GX6702H5_Inter_Sat_Inter-Sat_V1.00.14956_20221109.bin

Jaké změny obsahuje aktualizace:

- 1) Odstraněna chyba – samovolné mazávání nalaďených stanic

Aktualizace přijímače:

- 1) Pro aktualizaci přijímače využijte USB způsob aktualizace.

Postup USB aktualizace:

- 1) Aktuální verzi SW naleznete <https://data.inter-sat.cz/?dir=Tesla/TE%20300%20s%20LAN%20konektorem/Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze>
- 2) Do vašeho PC si uložte soubor s koncovkou rar.
- 3) V PC rozbalte rar soubor
- 4) Na USB disk formátovaného na FAT32 nahrajte rozbalené soubory .bin
- 5) Připojte USB disk do přijímače a otevřete menu Nastavení systému/Aktualizace software/USB aktualizace/Cesta k souboru
- 6) Vyberte správný soubor z USB disku a stiskněte OK
Na dalším řádku stiskněte tl. OK na dálkovém ovladači pro zahájení aktualizace.
- 7) Vyčkejte na dokončení USB aktualizace, odeberte USB disk.
- 8) Znovu nalaďte přijímač.

POZOR

Nikdy neodpojujte zařízení USB z přijímače nebo přijímač ze sítě během aktualizace. Mohlo by dojít k poškození přijímače a záruka bude neplatná!